

EN 14904:2006- Ficha de Ensayo de deslizamiento

Fecha del ensayo	25/05/2012
Operario	Erik Fosstveit
Nº Comprobador Calibración deslizamiento	C2418
Nº Serie Comprobador deslizamiento	SK1692
Fecha de Calibración	16/05/02012
Deslizador Tipo	CEN
Lugar de Ensayo	Laboratorio Bona, Malmö
Descripción del Soporte	WT1553
Fecha del Recubrimiento del Soporte	11-04-02012
Descripción Contaminante	N/A
Temperatura de la Superficie	N/A

EN 14904:2006 Requisitos

80-110 PTV

Bona Traffic HD Satinado					
Resultado	1	2	3	4	5
Medición	90	86	88	86	86
PTV:	87				

Bona Traffic HD Mate					
Resultado	1	2	3	4	5
Medición	89	89	90	91	91
PTV	90				

Bona Traffic HD Extra Mate					
Resultado	1	2	3	4	5
Medición	94	92	92	91	91
PTV	92				